



Rhino®

5 kg / 1 g
11 lb / 0.1 oz

Capacidad Máxima / División Mínima
Maximum Capacity / Minimum Division
Capacidade Máxima / Divisão Mínima

Balanza Electrónica Domestica con Tazón

Electronic Round Balance With Bowl / Balança Eletrônica Doméstica com Tigela

- **Apagado automático**
Automatic ON/OFF
Liga e desliga automaticamente
- **Pesa en: Gramos, Libras y Onzas**
Weighs in: Grams, Pounds and Ounces
Pesa em: Gramas, Libras e Onças
- **Calcula volumen en: Mililitros y Onzas**
Calculates volume in: Milliliters and Ounces
Calcula o volume em: Mililitros e Onças



IMPORTANTE
ATTENTION / ATENÇÃO
Lea este manual antes
de encender la balanza.
Read this manual before
turning on the balance.
Leia este manual antes
de ligar a balança.



MANUAL DE USO

MODELO: BACITA-5BL



Ahorro de energía
Energy saving
Economia de Energia



Funciona con 3 Vcc
(2 baterías AAA de 1,5 Vcc incluidas)
Works with 2 pcs x AAA batteries (1,5 V included)
Funciona com 2 pilhas AAA de 1,5 V (3 V incluidas)



Uso doméstico
Home use
Uso doméstico

Incluye tazón desmontable transparente
Includes clear removable bowl
Inclui tigela desmontável transparente

ES Usted ha adquirido un producto RHINO, lo cual le garantiza calidad y durabilidad, ya que la balanza BACITA-5BL ha sido fabricada bajo estándares de calidad norteamericanos. Conserve este instructivo de uso, el cual le ayudará a comprender la operación de la balanza RHINO BACITA-5BL y le será útil en cualquier futura referencia.

EN You have purchased a RHINO product, which guarantees quality and durability, since the BACITA-5BL balance was manufactured according to American quality standards. Keep this instruction manual, it will help you understand the operation of the RHINO BACITA-5BL will be useful for future reference.

PT Você adquiriu um produto RHINO, o qual garante qualidade e durabilidade. A balança BACITA-5BL foi fabricada com padrões de qualidade norteamericanos. Conserve este manual de uso, o qual o ajudará a compreender a operação da balança RHINO BACITA-5BL e será útil para quaisquer futuras referências.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ES

Clase de Exactitud: Media (III)


Capacidad: Max: 5 kg Min: 20 g


d=e=1 g dT: 1 g Lim: 7.5 kg T: 5 kg


Alimentación: 3 Vcc (2 baterías AAA 1,5 Vcc)


Temperatura de Operación: -10 °C a 40 °C


ADVERTENCIAS

 No sobrepase la capacidad de la balanza y no deje caer de golpe el producto a pesar, esto puede dañar la celda de carga y anular la garantía.

 Asegúrese de que la etiqueta de garantía no esté rota antes de recibir su equipo.

 No deje la carga por más tiempo del necesario esto puede afectar su precisión.

 No debe desarmar la balanza por ninguna circunstancia, si desarma el equipo con el fin de repararlo o modificarlo la garantía será nula.

 No utilice su balanza en lugares húmedos, ya que esto puede afectar al equipo.

 El aparato no debe estar expuesto a goteos o salpicaduras por líquidos.

En caso de requerir asistencia técnica, acuda a cualquiera de los centros de servicio Rhino autorizados.

PRECAUCIONES


“Err” significa que hay una falla con los parámetros del sistema, debe contactar el centro de servicio autorizado.

Cuando la cantidad máxima excede los 5 kg la pantalla de cantidad mostrará “-----”

Cuando la báscula tiene sobrepeso la pantalla de peso mostrará “-----”


Cuando la pantalla muestra “LO” después de encenderla significa que las baterías tienen carga baja. Reemplace las baterías.

CONOZCA SU EQUIPO




INSTALACIÓN DE LA BATERÍA

1. Tome la tapa de las baterías y retírela suavemente.




2. Introduzca 2 baterías AAA y coloque nuevamente la tapa.




ANTES DE SU USO

Por favor, retire las 4 protecciones de silicón.



FUNCIÓN DE PESAJE

1. Coloque su balanza en una superficie firme, coloque el tazón si se requiere.



FUNCIÓN CERO Y TARA

1. Coloque el primer objeto en la balanza, obtenga la lectura del pesaje.
2. Presione la tecla **[ON-OFF/CERO]** para eliminar la lectura de pantalla y muestre "0" antes de agregar el siguiente a pesar.


NOTA: Cuando el peso en la balanza sea mayor a 200 g aparecerá en pantalla "T" que estará indicando que la función "TARA" esta activa.

ENCENDIDO Y APAGADO


1. Presione el botón **[ON / OFF]** para encender la balanza.



2. Para apagar la balanza presione el botón **[ON / OFF]** durante 3 segundos.
3. Espere hasta que la balanza se coloque en "0" e indique la unidad de medida asignada.




4. Coloque el artículo a pesar en la balanza (o en el tazón si se usa). La pantalla mostrará el peso.



AJUSTE INDICADOR DE VOLUMEN

Los usuarios pueden seleccionar la unidad de pesaje que requiera tocando el botón **[MODO]** para cambiar el modo de pesaje deseado, en la esquina izquierda de la pantalla, se muestra el estado de los modos de pesaje.

Consulte las funciones de la pantalla.



CONVERSIÓN DE UNIDADES







Los usuarios pueden seleccionar unidades de **g a lb: oz o ml a fl'oz**. Mientras la balanza está encendida, seleccione la unidad requerida tocando el botón **[MODO]** durante 3 segundos hasta que se muestre la unidad deseada, **g / lb:oz o ml / fl'oz**.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

EN

Max Capacity: 5 kg / 11 lb
Division: 1 g / 0.1 oz
Power: 2 batteries AAA (1,5 V included)
Temperature: 50 °F a 104 °F

WARNINGS

-  Do not exceed the capacity of the balance and do not drop the product to be weighed suddenly, this may damage the load cell and void the warranty.
-  Make sure the warranty label is not torn before you receive your balance.
-  Do not leave the charge for longer than necessary this may affect its accuracy.
-  You should not disassemble the balance under any circumstances, if you disassemble the equipment in order to repair or modify it, the warranty will be void.
-  Do not use your balance in humid places, as this can affect the balance.
-  The appliance must not be exposed to dripping or splashing liquids.


PRECAUTIONS

The “Err” symbol on display indicates that the balance is not stable for weighing. Please follow operation instructions for usage.

The “Err” symbol on display indicates that the balance is over-loaded. Please remove excessive load immediately to avoid possible damage to the balance.


The “Lo” symbol on display indicates that the battery power running low. Please replace new battery.

KNOW YOUR BALANCE




INSTALLING THE BATTERY

1. Over the base of the balance, gently remove the battery




2. Insert 2x AAA batteries into the compartment observing the polarity markings in the base and push the cover backward.




BEFORE USAGE

Please remove the silicone sensor protector before usage.




WEIGHING FUNCTION

1. Before use, place the balance on a solid, level surface. Place any container or bowl on the balance before operation.




OPERATION


1. Gently press the [ON / OFF] button to turn in the balance.



2. After weighing press the [ON / OFF] button for 3 seconds to turn off the balance.
3. The balance display will show it's start routine of segment as it powers on. Wait until the "0" is shown on the display.



4. Place the item to be weighed on the balance (or in the bowl if required). The display will show the weight reading.



ZERO & TARA FUNCTION


1. Place the first object on the scale, obtain the weighing reading.
2. Press the [ON / OFF / CERO] button to delete screen reading and show "0" before adding the next object.

NOTE: When the weight on the scale is greater than 200 g, "T" will appear on the screen, indicating that the "TARE" function is activated.

WEIGHING MODE

The balance is with three weighing modes. To measure different items, users can select required weighing mode by pressing the [MODO] button to convert the desired weighing mode, weight mode, milk volume mode or water volume mode.

See above display functions.



UNIT CONVERSION

If the balances is with unit systems of metric (g, ml) and imperial (lb:oz, fl'oz), users can select units from **g to lb:oz** or **ml to fl'oz**.

While the balance is on, select required unit by pressing the [MODO] button for 3 seconds until the desired unit is shown, **g / lb:oz** or **ml / fl'oz**.

Precisão: Média (III)

Capacidade: Max: 5 kg Min: 20 g

d=e= 1 g dT: 1 g Lim: 7.5 kg

T: 5 kg

Alimentação: 3 Vcc (2 Pilhas AAA de 1.5 Vcc)

Temperatura de Operação: -10 °C a 40 °C

ATENÇÃO



Não sobrecarregue a capacidade da balança e não deixe cair ou bater em algum lugar, isto pode danificar o equipamento e anular a garantia.



Assegure-se de que a etiqueta de garantia não esteja rasgada antes de receber seu equipamento.



Não deixe a carga mais tempo do que o necessário, isto pode afetar a precisão.



Não deve desmontar a balança por nenhum motivo, caso seja desmontada com o objetivo de consertá-la ou mudá-la, perderá a garantia.



Não use a balança em lugares úmidos, já que isto pode danificar o equipamento.



O aparelho não deve estar exposto a gotejamento ou espirro de líquidos.

PRECAUÇÕES


“Err” significa que há uma falha com os parâmetros do sistema, deve contatar o centro de serviço.

Quando a quantidade máxima exceder 5 kg, a tela de quantidade mostrará “...”.

Quando a balança tiver sobrepeso, a tela de peso mostrará “...”.

Quando a tela mostrar “LO” depois de ligar, significa que as pilhas estão fracas. Substitua as pilhas


CONHEÇA SEU EQUIPAMENTO




- 1 Tela
- 2 Botão MODO
- 3 Botão ON / OFF

INSTALAÇÃO DAS PILHAS

1. Retire a tampa das pilhas suavemente.



2. Introduza as 2 pilhas AAA e coloque novamente a tampa.




ANTES DE SU USAR

Por favor retire as 4 proteções de silicone.



PESAGEM

1. Coloque a balança em uma superfície firme, coloque a tigela caso precisar.




FUNÇÃO CERO E TARA


1. Coloque o primeiro objeto na balança, obtenha a leitura de pesagem.
2. Pressione o botão **ON/OFF/CERO** para eliminar a leitura da tela e mostre o "0" antes de adicionar a próxima pesagem.
OBS: Quando o peso da balança for maior que 200 g, aparecerá na tela "T", isso indicará que a função "TARA" estava ativada.

ENCENDIDO Y APAGADO


1. Pressione o botão **[ON / OFF]** para ligar a balança. A tela mostrará as funções que tem.



2. Para desligar a balança, pressione o botão **[ON / OFF]** por 3 segundos.
3. Espere até a balança mostrar 0 e a unidade de medida necessária.






4. Coloque o produto que quer pesar na balança (ou na tigela, caso precise). A tela mostrará o peso.



AJUSTAR O INDICADOR DE VOLUME

O usuário pode selecionar a unidade de pesagem que precisar, tocando no botão **[MODO]** para mudar o modo de pesagem desejado, no canto esquerdo da tela aparecerá os modos de pesagem.

Consulte as funções da tela.



CONVERSÃO DE UNIDADES

Os usuários podem selecionar unidades de **g**, **a lb:oz** ou **ml a fl'oz**. Enquanto a balança estiver ligada, selecione a unidade que precisar tocando no botão durante 3 segundos até mostrar a unidade desejada, **g / lb:oz** ou **ml / fl'oz**.

PÓLIZA DE GARANTÍA

El equipo BACITA-5BL marca Rhino® que usted ha adquirido cuenta con una garantía de 1 año bajo defecto de fabricación a partir de la fecha de adquisición, bajo las siguientes condiciones:

- Para hacer efectiva la garantía, bastará presentar esta póliza debidamente sellada por la tienda o unidad vendedora junto con el equipo en el lugar donde fue adquirido. En caso de que la póliza no esté sellada, deberá presentar su recibo de compra o factura.
- En ningún caso el tiempo de reparación será mayor a 30 días; transcurrido este tiempo, Rhino Maquinaria S.A. de C.V. procederá a efectuar el cambio por un equipo equivalente.

Esta garantía ampara las piezas, componentes de producto y mano de obra de la reparación a excepción de la batería.

Esta garantía será nula en los siguientes casos:

- Cuando el sello de garantía se encuentre violado por parte del usuario.
- Cuando el equipo se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando el equipo no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que le acompaña.
- Cuando el equipo hubiese sido alterado o reparado por personal no autorizado.
- Cuando el equipo hubiese sido dañado por insectos o plagas.

Si el distribuidor se niega a hacerle válida la garantía, comuníquese en la CDMX al (55) 4429 0229 o en el interior de la república al 800 377 8242, o acuda a nuestro Centro de Servicio Matriz ubicado en: Avenida Uno, No. 7, Colonia Cartagena Parque Industrial, Tultitlán, Estado de México, México, C.P. 54918. Correo electrónico: servicio@rhino.mx

La presente garantía es otorgada por:

Rhino Maquinaria S.A. de C.V.
Avenida Ruiz Cortines, Mz. 1, Lt. 20, Piso 4
Lomas de Atizapán 2A Sección, Atizapán de Zaragoza
Estado de México, México, C.P. 52977 Tel.: (55) 4429 0229
R.F.C. RMA070613AY7

WARRANTY

Rhino Maquinaria warrants to customers who purchase any Rhino products from an authorized seller that Rhino products will be free of defects in workmanship for the duration of 1 year from the date of purchase.

During the 1 year warranty period, Rhino Maquinaria will replace the product that has a manufacturing defect as long as it has been determined by Rhino Maquinaria.

This warranty does not apply to defects caused by misuse or alterations of the product, nor does it apply if the damage was caused by repairs or service provided or attempted by anyone other than Rhino Maquinaria.

To make this warranty effective, you must first contact our Customer Service by dialing (619) 393-1079 or by mail to info@rhinoglobal.net, once you have contacted our Customer Service they will request from you a warranty claim by email.

Rhino Maquinaria will review the warranty claim. If the warranty claim is found to be valid, please return the product with a copy of the invoice and order ID to the of the invoice and order ID to the indicate address.

Upon receiving the product, Rhino Maquinaria will sent a replacement product to customer's address.

GARANTIA

O equipamento BACITA-5BL marca RHINO que você adquiriu possui garantia de 1 ano a partir da data de aquisição e só terá validade mediante a APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL onde indicará o nome do comprador, a data da compra e o estabelecimento comercial que vendeu o produto.

- A garantia não cobre despesas de envio e retorno para conserto, atos ou fatos provocados pelo mau uso do aparelho e outras despesas aqui não especificadas.
- O fabricante se obriga a consertar o aparelho no período da garantia, dentro de 30 dias contados da data do recebimento do aparelho para executar reparos.
- O fabricante se reserva o direito de substituir o aparelho defeituoso por outro novo, caso julgue necessário, e esse critério é tão somente ao julgamento do fabricante.

Todos os reparos efetuados dentro do período de garantia não prorrogam o prazo da mesma.

A assistência técnica e a garantia estão limitadas somente ao território nacional (Brasil).

Esta garantia não cobre danos por uso indevido ou impróprio, mesmo que não seja intencional, por queda do aparelho, exposição direta à umidade, água, sol ou por vazamento de bateria. Não serão trocados, em nenhuma hipótese, produtos que apresentarem o visor riscado, assim como também a plataforma da balança riscada ou danificada.

A expectativa de duração das pilhas, em condições de uso normal, é de aproximadamente de 3 meses a 1 ano. Considera-se como uso normal da balança de 1 a 5 pesagens por dia.

- Por se tratar de produto eletrônico que se desgasta com o uso frequente, as pilhas não estão cobertas pela garantia.

- Caso haja algum problema técnico, favor verificar primeiramente a bateria. Se o aparelho ainda não estiver funcionando, entre em contato com Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC).

- A assistência técnica está centralizada no Estado de São Paulo, sendo certo que todo produto que apresentar defeito dentro do período de garantia deverá ser enviado para conserto via correio.

Esta garantia é otorgada por: RHINO BRASIL

CNPJ 27.239.645/0001-38

Rua Carlos Gomes, 789, Assis,

SP CEP: 19.806-031

e-mail: sac@rhino.br.com

Servicio, Mantenimiento y Refacciones:

(55) 4429 0229 en la CDMX o del interior de la República Mexicana: 800 377 8242

Correo electrónico: servicio@rhino.mx

Customer Service: (619) 393-1079

e-mail: info@rhinoglobal.net - www.rhinoglobal.net

A assistência técnica e a garantia estão limitadas somente ao território nacional Brasil

e-mail: sac@rhino.br.com

Importado por:

Rhino Maquinaria S.A. de C.V.

Avenida Ruiz Cortines, Mz. 1, Lt. 20, Piso 4

Lomas de Atizapán 2A Sección, Atizapán de Zaragoza

Estado de México, México, C.P. 52977 Tel.: (55) 4429 0229

R.F.C. RMA070613AY7, Manufacturado en China

e-mail: info@rhino.mx - www.rhino.mx

Imported by:

Rhino Maquinaria

2695 CUSTOMHOUSE CT

SAN DIEGO CA 92154-7645

TEL: 212506-02441 Made in China

Customer Service: (619) 393-1079

e-mail: info@rhinoglobal.net - www.rhinoglobal.net

Importado por:

RHINO BRASIL

CNPJ 27.239.645/0001-38

Rua Carlos Gomes, 789, Assis

SP CEP: 19.806-031

Manufacturado na China

e-mail: sac@rhino.br.com

Sello del distribuidor

Dealer stamp

Carimbo do vendedor

